





一教学目标

二 任务布置

三背景知识

四教学指导

五 技能要点

**随堂测试** 





# 教学目标



## 通过本次任务应取得的成果:

- 1、能够掌握转向控制系统部件安装位置
- 2、能够掌握转向控制系统控制原理
- 3、能够判断转向助力模块电源故障,并排除;



# 任务布置



车主报修转向沉重故障,读取故障 码转向系统无法进入,需要进一步 检查确认。请小组团队合作,按照 维修手册标准检测。











# 电控转向系统部件安装位置





# 电控转向系统控制原理



电控转向系统电源检修



#### 电动助力转向系统(EPS)

英文全称是Electronic Power Steering,简称EPS,它利用电动机产生的动力协助驾车者进行动力转向。EPS的构成,不同的车尽管结构部件不一样,但大体是雷同。一般是由转矩(转向)传感器、电子控制单元、电动机、减速器、机械转向器、以及畜电池电源所构成。








转向柱总成 -

- 动力转向电动机

- 扭矩传感器



卡罗拉电控转向系统部件安装位置




- 发动机室接线盒和继电器盒
- EPS 保险丝
- AM2 NO. 2 保险丝 (\*1)
- ALT 保险丝





## 卡罗拉电控转向系统部件安装位置



8





## 卡罗拉电控转向系统部件安装位置











系统工作过程:汽车在转向时,转矩(转向)传感器会"感觉"到转向盘的力矩和拟转动的方向,这些信号会通过数据总线发给电子控制单元,电控单元会根据传动力矩、拟转的方向等数据信号,向电动机控制器发出动作指令,从而电动机就会根据具体的需要输出相应大小的转动力矩,从而产生了助力转向。








- 转向柱和无刷电机
- 3相无刷电机内含有分解器型转向角传感器,通过蜗杆机构 将电机进行减速,并传输给柱轴







## 卡罗拉电控转向系统组成图






# 教学指导



# 卡罗拉电控转向系统电路图






# 教学指导



#### 1. 检查动力转向 ECU



(a) 根据下表中的值测量电压和电阻。 小心: P/S 警告灯因故障亮起时,失效保护功能可能会使动力转向 ECU 端子电压变为 0 V。

嫡子号 (符号)	配线颜色	端子描述	条件	規定状态
A75-1 (PIG) - A75-2 (PGND)	L - W-B	电源	始终	11 至 14 V
A75-2 (PGND) - 车身搭铁	W-B - 车身搭铁	电源搭铁	始终	小手10
83-1 (M1) - A75-2 (PGND)	R - W-B	动力转向电动机	点火开关置于 ON (IG) 位置时向左转动方向盘	11 至 14 V
			点火开关置于 ON (IG) 位 置时向右转动方向盘	低于 1 V
a3-2 (M2) - A75-2 (PGND)	B - W-B 动力转向电动	The Asset Control (Asset)	点火开关置于 ON (IG) 位 置时向左转动方向盘	低于1V
		机刀材甲基制机	点火开关置于 ON (IG) 位 置时向右转动方向盘	11.至 14 V
E32-1 (CANH) - E32-7 (CANL)	SB - W	CAN 通信线路	点火开关黄于 OFF 位置	54 至 69 Ω



# 教学指导



## 卡罗拉电控转向系统ECU端子

嫡子号 (符号)	配线颜色	境于描述	条件	規定状态
E32-6 (IG) - A75-2 - (PGND)	L - W-B	IG 电源	点火开关置于 ON (IG) 位置	11 至 14 V
a1-5 (TRQ1) - A75-2 (PGND)	W - W-B	祖矩传感器信号	点火开关置于 ON (IG) 位 置时左右转动方向盘	0.3 至 4.7 V
a1-6 (TRQV) - A75-2 (PGND)	R - W-B	扭矩传感器电源电压	点火开关置于 ON (IG) 位置	7.5 至 8.5 V
a1-7 (TRQ2) - A75-2 (PGND)	Y - W-B	扭矩传感器信号	点火开关置于 ON (IG) 位 置时左右转动方向盘	0.3 至 4.7 V
a1-8 (TRQG) - A75-2 (PGND)	B - W-B	扭矩传感器络快	始終	小于1Ω



# 教学指导 🚆

## 卡罗拉电控转向系统定格数据

#### 动力转向 ECU:

检测仪显示	項目描述:范围(显示)	检查条件	参考值
Maran Mahida Malada	来自仪表的车速;	车辆停止	0 km/h (0 mph)
Meter Vehicle Velocity	最小: 0 km/h (0 mph),最大; 300 km/h (187.5 mph)	车辆恒速行驶	无明显彼动
Engine Revolution	显示发动机转数; 最低: 0 rpm, 最高: 12,800 rpm	发动机恒速运转	无明显波动
Motor Actual Current	至电动机的电流量; 最小: -327.68 A. 最大: 327.67 A	动力转向工作	教情与转向力矩成比例变化
Command Value Current	要求的至电动机的电流量: 最小: -327.68 A. 最大: 327.67 A	动力转向工作	数值与转向力矩成比例变化
Thermistor Temperature	ECU 務板温度: 最低: -40°C. 最高: 150°C	点火开关量于 ON (IG) 位置	-40 至 150°C
PIG Power Supply	撤活电动机的电源电压: 最低:0V,最高:20.1531V	动力转向工作	11 至 14 V
IG Power Supply	ECU 电源电压。 最低。0 V. 最高: 20.1531 V	点大开关置于 ON (IG) 位置	11 至 14 V
	best-traken a ta trata	方向盘不转动(无负载)	2.3 至 2.7 V
Torque Sensor 1 Output	担矩传感器 1 输出值: 最低: 0 V. 最高: 5 V	车辆停止时向右转动方向盘	2.5 1 4.7 V
69 35 -		车辆停止时间左转动方向盘	0.3 至 2.5 V
	抵矩传感器 2 输出值: 最低: 0 V,最高: 5 V	方向盘不转动 (无负载)	2.3 至 2.7 V
Torque Sensor 2 Output		车辆停止时向右转动方向盘	2.5 至 4.7 V
		车辆停止时向左转动方向盘	0.3 至 2.5 V
		方向盘不转动 (无负载)	2.3 至 2.7 V
Torque Sensor 3 Output	辅助控制扭矩传感器输出值: 最低:0V。最高:5V	车辆停止时向右转动方向盘	2.5 至 4.7 V
	7,000,000,000	车辆停止时向左转动方向盘	0.3 至 2.5 V
TRQ1 Zero Point Value	祖矩传感器 1 的零点值。 最低: 0 V。最高: 5 V	方向盘不转动 (无负载)	2.3 至 2.7 V
TRQ2 Zero Point Value	祖矩传感器 2 的零点值: 最低: 0 V. 最高: 5 V	方向盘不转动 (无负载)	2.3 至 2.7 V
TRQ3 Zero Point Value	辅助控制担矩传感器的零点值。 最低:0V、最高:5V	方向盘不转动 (无负载)	2.3 至 2.7 V
Motor Terminal Volt (+)	电动机端子 M1 电压:	向右转动方向盘	低于1V
TOTAL TOTAL TOTAL (1-7)	最低: 0 V、最高: 25.5 V	向左转动方向盘	11 至 14 V
Motor Terminal Volt (-)	电动机端子 M2 电压:	向右转动方向盘	11 至 14 V
Territoria (1901)	最低: 0 V, 最高: 25.5 V	向左转动方向盘	低于1V








## 转向系统电源故障检修

## 卡罗拉转向系统电源电路简图



\*2: 不带智能上车和起动系统





转向系统电源故障检修(C1551)

1.使用智能检测仪读取值(IG电源)

检测仪显示	测量项目 / 范围	正常状态	诊断备注
IG Power Supply	ECU 电源电压: 最低: 0 V,最高: 20.1531 V	11 至 14 V	点火开关置于 ON (IG) 位置

标准电压:

11 至 14 V

异常


转至步骤 2





## 转向系统电源故障检修(C1551)

#### 2.检查保险丝



- (a) 将 ECU-IG NO. 1 保险丝从仪表板接线盒上拆下。
- (b) 检查保险丝的电阻。

标准电阻:

小于1Ω

异常

更换保险丝






## 转向系统电源故障检修(C1551)

3.检查线束和连接器

#### 3 检查线束和连接器 (动力转向 ECU - 车身搭铁)



- (a) 从动力转向 ECU 上断开连接器。
- (b) 根据下表中的值测量电压。

#### 标准电压

检测仪连接	开关条件	規定状态
E32-6 (IG) - A75-2 (PGND)	点火开关量于 ON (IG) 位置	11 至 14 V

(c) 根据下表中的值测量电阻。

#### 标准电阻

检测仪连接	条件	規定状态
A75-2 (PGND) - 车身搭铁	始终	小于1Ω

#### 异常

#### 维修或更换线束或连接器


正常

更换动力转向 ECU (参见 PS-50 页)





转向系统电源故障检修(C1552、C1553、C1554、C1555) 电路图







## 转向系统电源故障检修(C1552、C1553、C1554、C1555)

1.使用智能检测仪读取值(PIG电源)

- (a) 将点火开关置于 OFF 位置。
- (b) 将智能检测仪连接到 DLC3。
- (c) 将点火开关置于 ON (IG) 位置,并打开检测仪。 (d) 进入以下菜单:Chassis / EMPS / Data List。
- (e) 选择数据表中的 "PIG Power Supply"项目,并读取智 能检测仪上显示的值。

#### EMPS:

检测仪显示	测量项目 / 范围	正常状态	诊断备注
PIG Power Source	激活电动机的电源电压: 最低: 0 V, 最高: 20.1531 V	11 至 14 V	动力转向工作

标准电压: 11 至 14 V

异常

转至步骤 2

正常

检查间歇性故障





转向系统电源故障检修(C1552、C1553、C1554、C1555)

#### 2.检查保险丝


- (a) 从发动机室继电器盒上拆下 EPS 保险丝。
- (b) 测量保险丝的电阻。

标准电阻:

小于1Ω

异常

更换保险丝








## 转向系统电源故障检修(C1552、C1553、C1554、C1555)

#### 3.检查线束和连接器



- (a) 从动力转向 ECU 上断开连接器。
- (b) 根据下表中的值测量电压。

#### 标准电压

检测仪连接	开关条件	规定状态
A75-1 (PIG) - 车身搭铁	点火开关置于 ON (IG) 位置	11 至 14 V

(c) 根据下表中的值测量电阻。

#### 标准电阻

检测仪连接	条件	规定状态
A75-2 (PGND) - 车身搭铁	始终	小于1Ω



维修或更换线束或连接器








#### 转向系统电源故障检修(C1552、C1553、C1554、C1555)

#### 4.检查转向柱总成



- (a) 从动力转向 ECU 上断开连接器。
- (b) 根据下表中的值测量电阻。

#### 标准电阻

检测仪连接	条件	規定状态
a3-1 (M1) - a3-2 (M2)	始终	0.08 至 0.15 Ω
a3-1 (M1) - 车身搭铁	始終	1 MΩ 或更大
a3-2 (M2) - 车身搭铁	始终	1 MΩ 或更大

异常

更换转向柱总成 (参见 SR-38 页)

正常

更换动力转向 ECU (参见 PS-50 页)



# 随堂测试



- 1、丰田卡罗拉转向控制单元由几路电源( B )
- A, 1 B, 2 C, 3
- 2、丰田卡罗拉转向控制单元的电源分别为 ( AB )
- A、 常电电源 B、 IG电源 C、5V电源
- 3、电控助力转向简称(A)
- A、ABS B、EPS C、SRS D、ESP
- 4、机械液压式助力方向机的动力来源是发动机,而电动助力方向机的动力来源是 蓄电池。( **√** )
- 5、转向机构:循环球式,是利用滚球沿着沟槽运动来传递转向力。由于循环球的作用,能使驾驶人获得非常圆滑的转向手感。在越野车和SUV上使用较多。( **√** )
- 6、常电保险丝为60A。( **√** )



## 随堂测试



- 7、检测IG电源时可以使用万用表和解码仪读取数据流。( **▼** )
- 8、丰田卡罗拉电子助力控制单元电源电压最高可能达到20V。( **√** )
- 9、检测控制单元电压时如果检测结果为0V则证明保险丝烧毁。( × )
- 10、检测控制单元电压为0V时需检查保险和线路。( **▼** )